


## キャップ (リップ・排気口・フランジ付)

シリコン




- » リップ付の内部構造で脱着が簡単です。
- » 簡単に穴があけられる排気口付です。
- » 取り外しがしやすい段付形状。
- » フランジ付のため穴の周囲もマスキング。

ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	対応ネジ径	L mm	D mm	B mm	色
GAP 04X20 B	500	GAP 04X20 B-P	10	M4	20	3,2	9	○
GAP 05X25 B	500	GAP 05X25 B-P	10	M5	25	4,2	10	●
GAP 05X50 B	200	GAP 05X50 B-P	10	M5	50	4,2	10	●
GAP 06X25 B	500	GAP 06X25 B-P	10	M6	25	5,2	12	●
GAP 06X50 B	200	GAP 06X50 B-P	10	M6	50	5,2	12	●
GAP 08X15 B	500	GAP 08X15 B-P	10	M8	15	7,2	16	●
GAP 08X25 B	200	GAP 08X25 B-P	10	M8	25	7,2	16	●
GAP 08X50 B	200	GAP 08X50 B-P	10	M8	50	7,2	16	●
GAP 10X25 B	200	GAP 10X25 B-P	10	M10	25	9,2	20	●
GAP 10X50 B	100	GAP 10X50 B-P	10	M10	50	9,2	22	●
GAP 12X25 B	200	GAP 12X25 B-P	10	M12	25	11,2	22	●
GAP 12X50 B	100	GAP 12X50 B-P	10	M12	50	11,2	24	●
GAP 14X25 B	100	GAP 14X25 B-P	10	M14	25	13,2	22	●
GAP 14X50 B	100	GAP 14X50 B-P	10	M14	50	13,2	28	●
GAP 16X25 B	100	GAP 16X25 B-P	10	M16	25	15,2	30	●
GAP 16X50 B	50	GAP 16X50 B-P	1	M16	50	15,2	30	●
GAP 18X25 B	50	GAP 18X25 B-P	1	M18	25	17,2	30	●
GAP 18X50 B	25	GAP 18X50 B-P	1	M18	50	17,2	34	●
GAP 20X25 B	50	GAP 20X25 B-P	1	M20	25	19,2	37	●
GAP 20X50 B	25	GAP 20X50 B-P	1	M20	50	19,2	36	●
GAP 30X50 B	25	GAP 30X50 B-P	1		50	29,5	39	●
GAP 35X50 B	25	GAP 35X50 B-P	1		50	34,5	46	●
GAP 40X50 B	20	GAP 40X50 B-P	1		50	39,5	50	●
GAP 50X50 B	10	GAP 50X50 B-P	1		50	49,5	60	●
GAP 52,5X50 B	10	GAP 52,5X50 B-P	1		50	51,5	86	○

## キャップ (ネジ付)

シリコン



- » 電着塗装に最適です。
- » 入口部はネジ形状で密着性の高いマスキング。
- » 取り外しがしやすい段付形状。

ボックス品番	個(箱)	パック品番	個(袋)	対応ネジ径	L mm	D mm	色
GAP 06X11 T	500	GAP 06X11 T-P	10	M6	11	6	●
GAP 06X25 T	500	GAP 06X25 T-P	10	M6	25	6	●
GAP 06X50 T	200	GAP 06X50 T-P	10	M6	50	6	●
GAP 08X15 T	500	GAP 08X15 T-P	10	M8	15	8	●
GAP 08X25 T	500	GAP 08X25 T-P	10	M8	25	8	●
GAP 08X50 T	200	GAP 08X50 T-P	10	M8	50	8	●
GAP 10X18 T	200	GAP 10X18 T-P	10	M10	18	10	●
GAP 10X25 T	200	GAP 10X25 T-P	10	M10	25	10	●
GAP 10X50 T	100	GAP 10X50 T-P	10	M10	50	10	●
GAP 12X25 T	200	GAP 12X25 T-P	10	M12	25	12	●
GAP 12X50 T	100	GAP 12X50 T-P	10	M12	50	12	●
GAP 14X25 T	100	GAP 14X25 T-P	10	M14	25	14	●
GAP 14X50 T	100	GAP 14X50 T-P	10	M14	50	14	●
GAP 16X50 T	50	GAP 16X50 T-P	1	M16	50	16	●
GAP 18X50 T	50	GAP 18X50 T-P	1	M18	50	18	●
GAP 20X50 T	25	GAP 20X50 T-P	1	M20	50	20	●